



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

19 de marzo de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov

Nathaniel Dickel, Ingeniero S enior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov

Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov

Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Establecido (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Establecido en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) engloba una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 11 de marzo de 2024 al 17 de marzo de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m as de una vez dentro de la semana calendario. No hay m as informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman

Amanda Froman,
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 11 de marzo al 17 de marzo de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

11 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

11 de marzo de 2024 a las 8:13 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Chiquita observó menos de un galón de condensado (no lixiviado) perdiendo del pozo. Todas las reparaciones y limpiezas se completaron el mismo día.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

11 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

11 de marzo de 2024 a las 1:04 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

El pozo que había perdido antes fue reparado. La espuma que salía esta mañana era condensación y no lixiviado.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

12 de marzo de 2024 a las 8:32 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Ubicación de la filtración previa del lado norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

12 de marzo de 2024 a las 1:05 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

13 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

13 de marzo de 2024 a las 7:37 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Vista de la calle perimetral norte desde arriba.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

13 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completa

Realizado el

13 de marzo de 2024 a las 1:07 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

14 de marzo de 2024 a las 8:35 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Perímetro del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

14 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

14 de marzo de 2024 a las 1:37 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

15 de marzo de 2024 a las 8:15 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Ubicación de la filtración previa del lado norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

15 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

15 de marzo de 2024 a las 1:38 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

174

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

15 de marzo de 2024 1:39 PM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

3 horas

Cantidad estimada de lixiviado

10-20 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

300 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

El lixiviado estancado fue aspirado y el área alrededor de la filtración fue excavada, se agregó tierra nueva y se compactó.



Foto 3



Foto 4



Foto 5

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

16 de marzo de 2024 a las 8:15 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Ubicación de la filtración previa en el perímetro del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

16 de marzo de 2024 / John Boucher

Completa

Realizado el

16 de marzo de 2024 a las 1:43 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

17 de marzo de 2024 a las 8:29 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

201

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

17 de marzo de 2024 8:31 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

8 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

5 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

El lixiviado provenía de un pequeño orificio en un caño. Se construyó un pequeño dique para contener el lixiviado, el equipo de trabajo aspiró el lixiviado para sacarlo y se realizaron reparaciones en el caño.



Foto 3

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

17 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

17 de marzo de 2024 a las 1:38 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

17 de marzo de 2024 1:39 PM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

2 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

La filtración fue pequeña y no muy activa. Se agregó tierra nueva al área ensuciada.



Foto 3