



CHIQUITA CANYON
A Waste Connections Company

26 de marzo de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov

Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov

Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov

Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre la Orden de Depuraci n Establecida (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Establecida en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) engloba una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido entre el 18 de marzo de 2024 y el 24 de marzo de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Chiquita Canyon que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. Se debe tener en cuenta que durante la tarde del 20 de marzo, se le indic  al personal del vertedero que cesara sus actividades normales en la pendiente occidental debido a una potencial inestabilidad de la pendiente y a los posibles problemas de seguridad relacionados. Actualmente se est  realizando un an lisis de la estabilidad de la pendiente. En el futuro estaremos realizando inspecciones de filtraciones utilizando un dron, hasta que el an lisis confirme que el personal puede retomar sus actividades normales en la pendiente occidental. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman

Amanda Froman,
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 18 de marzo al 24 de marzo de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

18 de marzo de 2024 a las 7:59 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

201

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

18 de marzo de 2024 8:00 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

8 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

10 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se reparó el caño y se agregó tierra/suelo nuevo en el lugar para tratar la filtración.



Foto 3

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

18 Marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

18 de marzo de 2024 a las 1:41 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Se reparó la pérdida del caño.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 Marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

19 de marzo de 2024 a las 7:35 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

19 de marzo de 2024 7:35 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

8 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

10 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se creó un terraplén para que contuviera la filtración, un camión de vacío aspiró el líquido restante para removerlo. Debido a un fallo del sistema, no se cargó la foto



Foto 3

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

19 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

19 de marzo de 2024 a las 2:19 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

19 de marzo de 2024 2:59 PM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

5 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

10 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se llenó con tierra para cubrir y contener la filtración.



Foto 6



Foto 7

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

20 de marzo de 2024 a las 8:08 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Esquina norte de la calle perimetral donde se encontraba la filtración ayer. El color oscuro es la tierra nueva que se agregó al área.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

20 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

20 de marzo de 2024 a las 3:07 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde arriba del lado oeste. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

21 de marzo de 2024 / Donald Senegal, Miguel Zazueta

Completo

Realizado el

21 de marzo de 2024 a las 9:00 AM PDT

Elaborado por

Donald Senegal, Miguel Zazueta

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde el lado norte, de la cubierta superior. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

21 de marzo de 2024 / Donald Senegal

Completo

Realizado el

21 de marzo de 2024 a las 2:54 PM PDT

Elaborado por

Donald Senegal

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde el lado norte; no se encontraron filtraciones. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

22 de marzo de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

22 de marzo de 2024 a las 8:07 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde la calle perimetral del lado norte. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

22 de marzo de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

22 de marzo de 2024 a las 1:19 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde la calle perimetral del lado norte. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

23 de marzo de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

23 de marzo de 2024 a las 8:04 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No

PHOTO COURTESY OF THE CLIENT



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde la calle perimetral del lado norte. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

23 de marzo de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

23 de marzo de 2024 a las 1:25 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde la calle perimetral del lado norte. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

24 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

24 de marzo de 2024 a las 7:58 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imagen desde la calle perimetral del lado norte. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

24 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

24 de marzo de 2024 a la 1:29 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados

Inspección de Filtraciones/Acumulación de Lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar en la fotografía donde no hay filtración ni acumulación de lixiviados.

Imágenes desde ambos extremos de la calle perimetral del lado oeste. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.