



2 de abril de 2024

***Por e-mail***

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la  
Costa Sur 21865 East Copley Drive  
Diamond Bar, California 91765-4182

**Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) engloba una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixivios que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 25 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixivios en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. Como recordatorio, durante la tarde del 20 de marzo de 2024, se le indic  al personal del vertedero que cese sus actividades normales en la pendiente occidental debido a una potencial inestabilidad de la pendiente y a los posibles problemas de seguridad relacionados. Actualmente se est  realizando un an lisis de la estabilidad de la pendiente. El 27 de marzo de 2024 Chiquita comenz  a realizar inspecciones de filtraciones utilizando un dron y continuar  haci ndolo hasta que un an lisis confirme que el personal puede regresar a las actividades normales en la pendiente occidental. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,

*Amanda Froman*

Amanda Froman,  
Gerente de  
Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 25 al 31 de marzo de 2024

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de marzo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

25 de marzo de 2024 a las 8:19 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Lado norte desde la cubierta superior. No es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de marzo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

25 de marzo de 2024 a las 1:24 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Vista parcial de la calle  
perimetral del lado oeste. No  
es viable realizar una  
inspección normal de la  
pendiente occidental porque  
podría presentar problemas de  
seguridad

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completa

Realizado el

26 de marzo de 2024 a las 7:48 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

145

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

26 de marzo de 2024 8:15 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galón

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

1 pie cuadrado

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

0 - No Se Detectó Olor

Nivel de saturación del suelo circundante

Saturado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Estaba perdiendo una pequeña cantidad de lixiviado del caño. Se contuvo con un caño alrededor del área. El equipo de trabajo reparó el caño, extrajo la tierra sucia y se agregó tierra nueva al área.



Foto 3



# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

26 de marzo de 2024 / James cardinel

Completada

**Realizada el**

26 de marzo de 2024 a la 1:27 PM PDT

**Elaborada por**

James cardinel

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

26 de marzo de 2024 1:42 PM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

3 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galón

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

3 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Se llenó con tierra para cubrir y contener la filtración.



Foto 4



Foto 5

**Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 2**

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No



Foto 6

---

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Filtración informada previamente en la cuadrícula 145. Se vació el caño y se ajustaron los pernos. Se reparó completamente.

---

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

27 de marzo de 2024 / Tom Roe

Completada

---

**Realizada el**

27 de marzo de 2024 a la 9:08 AM PDT

---

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2



Foto 3

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Lado norte desde la cubierta superior. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

27 de marzo de 2024 a las 2:50 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.



# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de marzo de 2024 / John Boucher

---

**Realizado el**

28 de marzo de 2024 a las 7:54 AM PDT

---

**Elaborado por**

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

28 de marzo de 2024 a las 2:07 PM PDT

---

**Elaborado por**

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

29 de marzo de 2024 a las 7:36 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

145

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

29 de marzo de 2024 7:37 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

12 horas

Cantidad estimada de lixiviado

1-5 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

12 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Semiseco

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Los grupos de trabajo arreglaron el caño y se agregó tierra nueva al área.



Foto 5



Foto 6





# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

29 de marzo de 2024 a las 2:17 PM PDT

---

**Elaborado por**

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

30 de marzo de 2024 a las 7:40 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No

AREA 430650 FON 110.65101



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de marzo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

30 de marzo de 2024 a las 1:43 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

31 de marzo de 2024 / Donald Senegal

Completada

---

**Realizada el**

31 de marzo de 2024 a la 8:09 AM PDT

---

**Elaborado por**

Donald Senegal

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

31 de marzo de 2024 8:30 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

2 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galón

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

5 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación





Foto 1



Foto 2



Foto 3

**¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?**

No

**¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?**

Se limpió el lixiviado del área y se agregó tierra nueva.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de marzo de 2024 / Donald Senegal Gil Montes

---

**Realizada el**

31 de marzo de 2024 a las 2:45 PM PDT

---

**Elaborada por**

Donald Senegal Gil Montes de Oca

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

**¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?**

No

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Desafíos con la Tablet en el lugar, no se encontraron filtraciones. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad