



CHIQUITA CANYON
Una Empresa de Waste Connections

9 de abril de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@aqmd.gov

Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov

Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov

Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa
Sur 21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC
sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n
27(c)**

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) engloba una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixiviados que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 1 de abril de 2024 al 7 de abril de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixiviados en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. Como recordatorio, durante la tarde del 20 de marzo de 2024, se le indic  al personal del vertedero que cese sus actividades normales en la pendiente occidental debido a una potencial inestabilidad de la pendiente y a los posibles problemas de seguridad relacionados. Actualmente se est  realizando un an lisis de la estabilidad de la pendiente. Chiquita continuar  realizando inspecciones de la pendiente occidental utilizando un dron hasta que confirme que el personal puede retomar sus actividades normales. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Regards,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 1 al 7 de abril de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de abril de 2024 / James Cardinel

Realizada el

1 de abril de 2024 a la 7:38 AM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado norte desde la cubierta superior. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de abril de 2024 / James Cardinel

Realizada el

1 de abril de 2024 a la 3:55 PM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado norte desde la calle perimetral. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

2 de abril de 2024 / James Cardinel

Completada

Realizada el

2 de abril de 2024 a la 9:35 AM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

185

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

2 de abril de 2024 9:36 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

5 horas

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galón

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

5 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Área cubierta con tierra fresca



Foto 4



Foto 5

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

2 de abril de 2024 / James Cardinel

Completada

Realizada el

2 de abril de 2024 a la 3:00 PM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado norte desde la calle perimetral. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de abril de 2024 / John Boucher

Realizada el

3 de abril de 2024 a la 7:59 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

3 de abril de 2024 / John Boucher

Realizada el

3 de abril de 2024 a la 3:06 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

4 de abril de 2024 / John Boucher

Completada

Realizada el

4 de abril de 2024 a la 8:15 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

145

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

4 de abril de 2024 9:42 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

2 horas

Cantidad estimada de lixiviado

10-20 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

100 pies cuadrados

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se Detectó Un Olor Muy Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Vino un camión a aspirar el área, cubierto de tierra fresca y se llevó un seguimiento del área.



Foto 3

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

4 de abril de 2024 / John Boucher

Realizada el

4 de abril de 2024 a la 3:41

PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral de la esquina noroeste La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

5 de abril de 2024 / John Boucher

Realizada el

5 de abril de 2024 a la 8:08 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

5 de abril de 2024 / John Boucher

Realizada el

5 de abril de 2024 a la 3:18 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle superior del lado norte
La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

Realizada el

6 de abril de 2024 a la 8:23 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Esquina noroeste de la calle.
La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.

Realizada el

6 de abril de 2024 a la 2:14 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Pendiente del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

7 de abril de 2024 / James Cardinel

Completada

Realizada el

7 de abril de 2024 a la 9:00 AM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

145

Indique la ubicación en el mapa



Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

7 de abril de 2024 9:30 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

3 horas

Cantidad estimada de lixiviado

10-20 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados o longitud del canal)

200 pies

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

2 - Se Detectó Un Olor Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se aspiró el líquido estancado con un camión de vacío. Se realizó un trabajo para ajustar el área y se agregó tierra nueva. Imagen cerca de la filtración después de haberse realizado la reparación. Tuvimos problemas de conexión con la Tablet y no se cargaron las otras imágenes del área.



Foto 4

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

7 de abril de 2024 / James Cardinel

Completada

Realizada el

7 de abril de 2024 a la 1:11 PM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte. La pendiente occidental fue inspeccionada con un dron; no es viable realizar una inspección normal de la pendiente occidental porque podría presentar problemas de seguridad.