



CHIQUITA CANYON
Una Empresa de Waste Connections

13 de mayo de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@agmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickel@agmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@agmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC
sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n
27(c)**

Todos:

En cumplimiento con la Condici n 27(c) de la Orden de Depuraci n Estipulada del Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) adjunta una compilaci n de registros de inspecci n de filtraciones de lixivios realizadas dos veces al d a en las fechas 6 de mayo y 12 de mayo de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixivios en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Regards,

Amanda Froman
Compliance Manager
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 6 al 12 de Mayo de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

6 de mayo de 2024 a las 8:11 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral desde la calle del banco.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

6 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

6 de mayo de 2024 a las 1:50 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

7 de mayo de 2024 a las 8:08 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

7 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

7 de mayo de 2024 a las 2:45 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral desde la calle del banco.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

8 de mayo de 2024 a las 7:35 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

8 de mayo de 2024 a las 1:52 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

9 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

9 de mayo de 2024 a las 8:55 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado oeste de la calle del banco

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

9 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

9 de mayo de 2024 a las 1:59 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

10 de mayo de 2024 a las 8:24 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado oeste de la calle del banco

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

10 de mayo de 2024 a la 1:34 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

11 de mayo de 2024 a las 8:58 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado oeste de la calle del banco

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de mayo de 2024 / John Boucher

Realizado el

11 de mayo de 2024 a la 1:32 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

12 de mayo de 2024 a las 6:54 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de mayo de 2024 / Tom Roe

Realizado el

12 de mayo de 2024 a las 1:08 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

201

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

(34.4345122, -118.6514235)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

12 de mayo de 2024 a las 1:17 PM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

4 horas

Cantidad estimada de lixiviado

6-10 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)
cuadrados

3 pies

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

4 - Olor Fuerte

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Se construcción un terraplén alrededor de la acumulación para contener la filtración. Se agregó tierra nueva al área de la calle perimetral impactada por la filtración.



Foto 3



Foto 4