



CHIQUITA CANYON
Una Empresa de Waste Connections

2 de julio de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, bchen@agmd.gov
Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, ndickel@aqmd.gov
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC
sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)**

Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) endosa una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixivios que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 24 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024. No se observaron filtraciones o acumulaciones de lixivios en el Vertedero de Chiquita Canyon durante estas inspecciones. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman,
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 24 al 30 de junio de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

24 de junio de 2024 a las 6:56 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral desde la calle del banco. Las filtraciones observadas la semana pasada en la cuadrícula 150 siguieron contenidas y no estuvo presente durante la inspección.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

24 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

24 de junio de 2024 a las 1:06 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral norte y oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

25 de junio de 2024 a las 7:44 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral desde la calle del banco.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

25 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

25 de junio de 2024 a las 3:50 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

26 de junio de 2024 a las 7:58 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

26 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

26 de junio de 2024 a las 2:00 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

27 de junio de 2024 a las 8:26 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

27 de junio de 2024 a las 2:32 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

28 de junio de 2024 a las 9:43 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

28 de junio de 2024 a las 3:55 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

29 de junio de 2024 a las 9:37 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de junio de 2024 / John Boucher

Realizada el

29 de junio de 2024 a las 2:08 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Lado oeste de la calle del banco

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

30 de junio de 2024 a las 6:57 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral desde la calle del banco.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de junio de 2024 / Tom Roe

Realizada el

30 de junio de 2024 a las 1:24 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.