



CHIQUITA CANYON
Una Empresa Waste Connections

16 de julio de 2024

Por e-mail

Baitong Chen, Ingeniero de la Calidad del Aire, bchen@agmd.gov
Nathaniel Oickel, Ingeniero S nior de la Calidad del Aire, ndickcl@aqmd.rwy
Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, cojcda@aqmd.gov
Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765A182

Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)

Ali:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) endosa una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixivios que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 8 de julio de 2024 al 14 de julio de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixivios en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Atentamente,

Amanda Froman,
Gerente de Cumplimiento de
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 8 de julio al 14 de julio de 2024

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

8 de julio de 2024 a las 8:38 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

8 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

8 de julio de 2024 a las 1:03 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

9 de julio de 2024 / Tom Roe

Realizado el

9 de julio de 2024 a las 8:16 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

9 de julio de 2024 / Tom Roe

Realizado el

9 de julio de 2024 a las 1:16 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

10 de julio de 2024 a las 9:28 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

10 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

10 de julio de 2024 a las 4:13 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

11 de julio de 2024 a las 9:40 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado oeste

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

11 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

11 de julio de 2024 a las 3:00 PM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del lado norte

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

12 de julio de 2024 / John Boucher

Realizado el

12 de julio de 2024 a las 9:27 AM PDT

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

(34.4372518, -118.6476431)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

12 de julio de 2024 7:46 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

3 horas

Cantidad estimada de lixiviado

101-150 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)
cuadrados

200 pies

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

3 - Olor Moderado

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

Sí



Foto 5

¿La filtración/acumulación viajó hacia la cuenca de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

La filtración ocurrió debido a la falta de vacío en la zona, debido a los proyectos de construcción en curso. Se cavó el área y se creó un terraplén para contener la filtración. Se agregó una línea de vacío y se restauró el vacío en esta zona.

Se lavó a presión el canal de aguas pluviales, se aplicó vacío para recoger el agua de lavado. Se removió el suelo contaminado de la calle perimetral.



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de Julio de 2024 / John Boucher

Completado

Realizado el

PDT

12 de julio de 2024 a las 2:37 PM

Elaborado por

John Boucher

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del Lado Norte.
Se contuvo el filtrado de la inspección de la mañana mientras se realizaban otras reparaciones. No se encontraron otros lugares con filtración.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

12 de Julio de 2024 / James Cardinel

Completado

Realizado el
AM PDT

13 de julio de 2024 a las 6:33

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra la filtración/acumulación de lixiviados?

150

Indique la ubicación en el mapa



Suelte el Pin para registrar la latitud/longitud de la ubicación de la filtración/acumulación.

(34.4369311522861,-118.64804852753878)

Hora en la que se descubrió la filtración/acumulación

13 de julio de 2024 6:38 AM PDT

Duración estimada de la presencia de lixiviados en ese lugar

1 hora

Cantidad estimada de lixiviado

<1 galones

Extensión del área impactada (pies cuadrados estimados impactados)
cuadrados

7 pies

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

2 - Se Detectó Un Olor Suave

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de la filtración/acumulación



Foto 1

¿La filtración/acumulación viajó hacia el canal de aguas pluviales?

No

¿Qué acciones se tomaron para contener la filtración/acumulación?

La filtración ocurrió debido a la falta de vacío en esta zona, debido a los proyectos de construcción en curso. Se contuvo la filtración con un terraplén y se cubrió con tierra de relleno.



Foto 2

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

13 de julio de 2024 / James Cardinel

Completado

Realizado el

13 de julio de 2024 a las 1:25 PM PDT

Elaborada por

James Cardinel

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completad

14 de julio de 2024 / Tom Roe

Realizado el

14 de julio de 2024 a las 7:06 AM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.

4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completad

14 de julio de 2024 / Tom Roe

Realizado el

14 de julio de 2024 a las 1:46 PM PDT

Elaborado por

Tom Roe

Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral.