



# CHIQUITA CANYON

*A Waste Connections Company*

29 de febrero de 2024

***Por correo electrónico***

Alemayehu Solomon  
Inspector de AC II  
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
P.O. Box 4941  
Diamond Bar, CA 91765-0941  
asolomon@aqmd.gov

**Re: Respuesta de Chiquita Canyon, LLC al Aviso para cumplir del 15 de febrero de 2024**

Estimado Sr. Solomon:

El 15 de febrero de 2024, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (el "Distrito") emitió a Chiquita Canyon, LLC ("Chiquita") un Aviso para cumplir ("NTC") relacionado con un incidente que ocurrió el 15 de enero de 2024. Chiquita cree que el NTC se refiere al incidente del 15 de enero de 2024 que involucró al Sistema de Tratamiento de Gas de Vertedero ("LFGTS"), específicamente al recipiente adsorbedor de carbono ST-2. El 15 de enero, aproximadamente a las 4:30 a. m., se produjo un evento térmico en el recipiente ST-2 del sistema de adsorción de carbono, que produjo humo. El recipiente de adsorción de carbono ST-2 estaba fuera de línea y completamente aislado del resto del sistema. Chiquita roció inmediatamente la tubería exterior con agua para enfriarla y notificó al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles como medida de precaución.

El NTC ordena a Chiquita que proporcione prueba de notificación al Distrito sobre el incidente así como registros de los dos últimos cambios de medio de carbón para el sistema de adsorción de carbono. Se proporciona una copia del NTC firmado en el Anexo 1.

**1. Presentar prueba de notificación al AQMD de la Costa Sur sobre el incidente ocurrido el 15/01/2024.**

El NTC no identifica el requisito de notificación aplicable. Chiquita cree que el Distrito se refiere al requisito de notificación establecido en la Condición 13 del Permiso de Construcción/Operación de Chiquita (Permiso No. G55163, A/N 603249). Chiquita no notificó al Distrito, ya que no se exigía notificación según la Condición 13 de este permiso o, según el conocimiento de Chiquita, según otra condición o norma del permiso. El incidente no generó emisiones de gas de vertedero y el recipiente ST-2 había sido retirado y estaba completamente aislado del sistema en el momento del incidente. Chiquita notificó inmediatamente el incidente al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles como medida de precaución.

La condición 13 del Permiso de Construcción/Operación de Chiquita (Permiso NO.G55163, NO.A 603249) exige, en la parte pertinente, que “cualquier avería o mal funcionamiento *que resulte en emisiones de gas de vertedero* se deberá informar al AQMD de la Costa Sur en un plazo de una hora después de que se produzca o una hora a partir del momento en que el personal del propietario/operador se entere o debería haberse enterado razonablemente de la ocurrencia, y se deberán tomar medidas correctivas inmediatas para corregir el problema y evitar más emisiones a la atmósfera”. (citando las Reglas 402, 430, 1150.1). La Regla 430(b)(1) del Distrito exige que se informe “cualquier avería que dé como resultado una infracción de cualquier regla o condición del permiso”.

No se requirió ninguna notificación según la Condición 13 del Permiso de Construcción/Operación de Chiquita porque el incidente no dio como resultado la emisión de gas de vertedero. El recipiente ST-2 no estaba en funcionamiento en el momento del incidente. El LFGTS de Chiquita tiene buques de adsorción de carbono redundantes para permitir que el o los recipientes se retiren del servicio. Antes y en el momento del incidente del 15 de enero de 2024, el recipiente ST-2 se había retirado del servicio durante el curso normal del cambio de los medios, se había limpiado y estaba en espera con medios de carbón nuevos, por lo que no estaba en funcionamiento. Por lo tanto, el recipiente ST-2 estaba completamente aislado del LFGTS de Chiquita. Debido al aislamiento, no había gas de vertedero que fluyera hacia dentro o afuera del recipiente ST-2, por lo que no se pudo haber producido ninguna emisión de gas de vertedero a raíz del incidente.

Además, no hubo requisitos de notificación inmediata para este evento bajo ninguna otra condición del permiso, la Regla 430 del Distrito u otras reglas porque, debido a la redundancia del equipo, no hubo tiempo de inactividad para el sistema de tratamiento; el incidente no causó un exceso de emisiones; y, hasta donde sabe Chiquita, el incidente no ocasionó una infracción de ninguna regla o condición del permiso. Aparte de este incidente aislado, el LFGTS estaba funcionando en buenas condiciones operativas en el momento del incidente. No hubo interrupción, mal funcionamiento ni avería del LFGTS. Además, el incidente solo provocó quemaduras menores que se localizaron dentro del recipiente y no afectaron ninguna zona exterior o adyacente a la estructura.

Chiquita roció inmediatamente la tubería exterior con agua para enfriarla y se puso en contacto con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles como medida de precaución.

**2. Proporcione registros de los últimos dos (2) cambios de medios de carbón para el sistema de adsorción de carbón (P/O G55163), incluidos los tipos de medios (incluidas las fechas de reemplazo) y la cantidad utilizada para cada respectivo recipiente de carbón.**

El NTC no especifica a partir de qué fecha se deben determinar los “dos últimos” cambios de medios de carbón (por ejemplo, la fecha del incidente o la fecha del NTC), por lo que Chiquita proporcionó registros de los últimos cuatro cambios de medios de carbón, que ocurrieron el 7 de diciembre de 2023, el 28 de diciembre de 2023, el 17 de enero de 2024 y el 12 de febrero de 2024. Estos registros se proporcionan en los Anexos 2 a 5. Los registros detallan los tipos de medios, las fechas de reemplazo y la cantidad utilizada para cada recipiente respectivo de carbón. Los documentos adjuntos consisten en el servicio de Carbon Activated Corp. para retirar los medios y los acuses de recibo de pedidos y avisos de entrega de los medios utilizados para rellenar los recipientes.

Sr. Alemayehu Solomon  
Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
29 de febrero de 2024  
Página 3 de 3

<b>Fecha de reemplazo de medios</b>	<b>Recipiente</b>	<b>Tipo de medio</b>	<b>Medio (lb)</b>
07/12/23	ST-4	Darco BG1	25,000
28/23/23	ST-2	Darco BG1	25,000
17/01/24	ST-3	COL-IPN60	30,000
12/02/24	ST-1	COL-IPN60	30,000

Háganos saber si tiene alguna pregunta o si desea discutirla.

Saludos,



Nicole Ward  
Subdirectora de Distrito  
Chiquita Canyon, LLC

Adjuntos: **Anexo 1:** Aviso para cumplir firmado  
**Anexo 2:** Aviso de servicio de carbón activado # 7091 (6 de diciembre de 2023) y Formulario de reconocimiento de carbón activado de Norit # 7020986 (6 de diciembre de 2023)  
**Anexo 3:** Aviso de servicio de carbón activado # 7111 (28 de diciembre de 2023) y Formulario de reconocimiento de carbón activado de Norit # 7021525 (19 de diciembre de 2023)  
**Anexo 4:** Aviso de servicio de carbón activado # 7138 (17 de enero de 2024) y Aviso de entrega de carbón activado # 58100 (18 de enero de 2024)  
**Anexo 5:** Aviso de servicio de carbón activado # 7166 (12 de febrero de 2024) y Aviso de entrega de carbón activado # 58265 (13 de febrero de 2024)

# **ATTACHMENT 1**



# NOTICE TO COMPLY

Facility Name: <b>Chiquita Canyon Landfill</b>		Facility ID#: <b>119219</b>	Sector: <b>VB</b>
Location Address: <b>29201 Henry Mayo Drive</b>		City: <b>Castaic</b>	Zip: <b>91384</b>
Mailing Address: <b>29201 Henry Mayo Drive</b>		City: <b>Castaic</b>	Zip: <b>91384</b>

This Notice to Comply is being issued to:

- Request additional information needed to determine compliance with clean air requirements.
- Correct a minor violation found during an inspection.

Failure to respond or take corrective action, or providing false statements in response to this Notice to Comply can lead to issuance of a Notice of Violation pursuant to the California Health and Safety Code. The facility cited above is subject to re-inspection at any time to ensure compliance.

**YOU ARE HEREBY DIRECTED TO COMPLY WITH:**

#	AQMDRULE/ CAL H&SCODE	REQUIREMENT	COMPLIANCE DUE DATE	COMPLIANCE ACHIEVED DATE
1	Cal. H&S Code 42303	Provide proof of notification to the South Coast AQMD regarding the incident that occurred on 01/15/2024.	2/29/2024	
2	Cal. H&S Code 42303	Provide records of the last two (2) carbon media changes for the Carbon Adsorber System (P/O G55163) including the types of media, the media replacement dates, and the quantity used for each respective carbon vessel.	2/29/2024	
3				
4				
5				

Served To: <b>Steve Cassulo</b>	Served By: <b>Alemayehu Solomon</b>
Title: <b>District Manager</b>	Date Served: <b>2/15/2024</b> Phone: <b>909.396.3256</b> Fax:
Email Address: <b>SteveCa@wasteconnections.com</b> Phone: <b>661.371.9214</b>	Email Address: <b>asolomon@aqmd.gov</b> Forms: Applications Info available at: <b>www.aqmd.gov</b>

**Instructions:**

- For each minor violation cited above, compliance shall be achieved by the compliance deadline specified for that particular violation.
- Within 5 working days of achieving compliance for each respective violation, the owner/responsible officer of the cited facility must complete and return a signed copy of this Notice to Comply to the South Coast Air Quality Management District at the address listed above.
- Please copy and return this Notice to Comply as many times as necessary to provide the required information. On each copy, include the date on which compliance was achieved. Date, sign, and send all completed copies to the attention of the inspector named above.

I hereby certify that the facility cited in this Notice to Comply has achieved compliance with the requirements listed above.

Nicole Ward  
NAME OF OWNER/ RESPONSIBLE OFFICIAL

Assistant District Manager  
TITLE

Nicole Ward  
SIGNATURE

2/29/2024  
DATE

**NOTICE#: E57106**

FILE COPY (Blue)

FACILITY COPY (Gold)

INSPECTOR COPY (White)

**ATTACHMENT 2**

**ATTACHMENT 3**

CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION

**ATTACHMENT 4**



**ATTACHMENT 5**