



CHIQUITA CANYON
Una empresa de Waste Connections

20 de febrero de 2024

***Por correo
electrónico***

Baitong Chen, ingeniero de calidad del aire, bchen@aqmd.gov

Nathaniel Dickel, Ingeniero Sénior de Calidad del Aire, ndikel@aqmd.gov

Christina Ojeda, Inspectora de Calidad del Aire, cojeda@aqmd.gov

South Coast Air Quality Management District
21865 East Copley Drive
Diamond Bar, California 91765-4182

**Re: Informe semanal de inspección de lixiviados de Chiquita Canyon, LLC
para la Orden estipulada de reducción (Caso No. 6177-4), Condición 27(c)**

Todos,

De conformidad con la Condición 27(c) de la Orden Estipulada de Reducción con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) adjunta una compilación de los registros de inspección de las filtraciones de lixiviados realizadas dos veces al día para las fechas del 12 al 18 de febrero de 2024. Durante este tiempo, no hubo filtraciones ni acumulaciones de lixiviados en curso en el vertedero Chiquita Canyon que ocurrieran en un lugar más de una vez dentro de la semana natural. No hay información adicional que proporcionar bajo la Condición 27(c).

Saludos,

Nicole Ward
Subgerente de Distrito
Chiquita Canyon, LLC

Anexos: Registros de inspección de lixiviados del 12 al 18 de febrero de 2024

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

12 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

12 de febrero de 2024 a las 09:01 AM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

12 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

12 de febrero de 2024 a las 1:30 PM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

13 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

13 de febrero de 2024 a las 08:49 AM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

Sí

¿En qué cuadrícula se encuentra ubicada la filtración/acumulación de lixiviados?

205

Indique en el mapa la ubicación



Tiempo en que la filtración/acumulación se descubrió

13 de febrero de 2024 a la 9:42 AM PST

Duración estimada de la presencia de lixiviados en dicho lugar

6 horas

Cantidad estimada de lixiviado

5 galones

Extensión del área impactada

3 pies por 5 pies

Tipo de olor

Lixiviado

Intensidad del olor

1 - Se detectó un olor muy ligero

Nivel de saturación del suelo circundante

Líquido libre estancado

Imagen de filtración/acumulación



Foto 1



Foto 2



Foto 3

¿La filtración/acumulación llegó al canal de aguas pluviales?

No

¿Acciones que se tomaron para contener la filtración/acumulación?

Líquidos bombeados desde la malla que estaba creando la filtración. Se bombeó líquido y se eliminó la tierra manchada y se aplicó tierra nueva.

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

13 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

13 de febrero de 2024 a las 2:28 PM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

14 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

14 de febrero de 2024 a las 08:42 AM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

14 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

14 de febrero de 2024 a las 1:19 PM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

15 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

15 de febrero de 2024 a las 09:40 AM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

15 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

15 de febrero de 2024 a las 1:22 PM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

16 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

16 de febrero de 2024 a las 09:38 AM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

16 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

16 de febrero de 2024 a las 3:27 PM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

17 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

17 de febrero de 2024 a las 09:39 AM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

17 de febrero de 2024 / John Boucher

Completo

Realizado el

17 de febrero de 2024 a las 2:21 PM PST

Preparado por

John Boucher

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

18 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

18 de febrero de 2024 a las 09:50 AM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No

4050 - Inspección de filtración/acumulación de lixiviados de Chiquita

18 de febrero de 2024 / Tom Roe

Completo

Realizado el

18 de febrero de 2024 a las 1:40 PM PST

Preparado por

Tom Roe

Inspección de filtración de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados

Filtración/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó una filtración/acumulación de lixiviados?

No