



**CHIQUITA CANYON**  
*Una Empresa de Waste Connections*

4 de junio de 2024

***Por e-mail***

Baitong Chen, Ingeniero en Calidad del Aire, [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov)

Nathaniel Dickel, Ingeniero S nior en Calidad del Aire, [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov)

Christina Ojeda, Inspectora de la Calidad del Aire, [cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)

Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur  
21865 East Copley Drive  
Diamond Bar, California 91765-4182

**Asunto: Informe de Inspecci n Semanal de Lixiviado de Chiquita Canyon, LLC sobre el Orden de Depuraci n Estipulado (Caso No. 6177-4), Condici n 27(c)**

Para Todos:

Conforme a la Condici n 27(c) del Orden de Depuraci n Estipulado en el Distrito de gesti n de la Calidad del Aire de la Costa Sur en el Caso No. 6177-4, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) engloba una compilaci n de registros de inspecciones de filtraci n de lixivios que se realizan dos veces al d a, en el per odo transcurrido del 27 de mayo de 2024 al 2 de junio de 2024. Durante este tiempo, no hubo ninguna filtraci n ni acumulaci n de lixivios en curso en el Vertedero de Canyon de Chiquita que haya ocurrido en un lugar m s de una vez dentro de la semana calendario. No hay m s informaci n para proporcionar bajo la Condici n 27(c).

Regards,

Amanda Froman,  
Gerente de Cumplimiento de  
Chiquita Canyon, LLC

Adjunto: Registros de Inspecciones de Lixiviados del 27 de Mayo al 2 de Junio de 2024

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

27 de mayo de 2024 a las 7:10 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1




Foto 2



Foto 3

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral desde la calle del banco.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

27 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

27 de mayo de 2024 a las 1:01 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

28 de mayo de 2024 a las 7:34 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1




Foto 2



Foto 3

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral desde la calle del banco.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

28 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

28 de mayo de 2024 a las 1:14 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe



## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

29 de mayo de 2024 a las 8:00 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral desde la calle del banco.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

29 de mayo de 2024 / Tom Roe

**Realizado el**

29 de mayo de 2024 a las 2:37 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del norte.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de mayo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

30 de mayo de 2024 a las 8:59 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Lado oeste de la calle del banco

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

30 de mayo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

30 de mayo de 2024 a las 2:52 PM PDT

---

**Elaborado por**

John Boucher

---



## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de mayo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

31 de mayo de 2024 a las 8:42 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Lado oeste de la calle del banco

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

31 de mayo de 2024 / John Boucher

**Realizado el**

31 de mayo de 2024 a las 3:26 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de junio de 2024 / John Boucher

---

**Realizado el**

1 de junio de 2024 a las 9:19 AM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Lado oeste de la calle del banco

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

1 de junio de 2024 / John Boucher

---

**Realizado el**

1 de junio de 2024 a las 2:04 PM PDT

**Elaborado por**

John Boucher

---



## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral del lado norte

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de junio de 2024 / Tom Roe

---

**Realizado el**

2 de junio de 2024 a las 7:31 AM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No



Foto 1



Foto 2

**Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.**

Calle perimetral desde la calle del banco.

# 4050 - Inspección de Filtraciones/Acumulaciones de Lixiviados de Chiquita

Completada

2 de junio de 2024 / Tom Roe

---

**Realizado el**

2 de junio de 2024 a las 1:22 PM PDT

**Elaborado por**

Tom Roe

---

## Inspección de Filtraciones de Lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados

Inspección de filtraciones/acumulación de lixiviados 1

¿Se localizó la filtración/acumulación de lixiviados?

No




Foto 1




Foto 2

Descripción del lugar de la fotografía donde no hay filtración o acumulación de lixiviados.

Calle perimetral del norte.