

---

**De:** Nicole Ward <nicole.ward@wasteconnections.com>  
**Enviado:** Miércoles 3 de julio de 2024 a la 6:00 PM  
**Para:** Larry Israel; Jones, Art; Christopher Fear  
**Cc:** Gerardo Vergara; Christina Ojeda; Amanda Sanders  
**Asunto:** Asunto: INSPECCIÓN DEL SITIO DEL 12 DE JUNIO - ÁREAS DE DECOLORACIÓN VISIBLES EN LA GEOMEMBRANA  
**Adjuntos:** discoloration 1.jpg; discoloration 2.jpg; discoloration 3.jpg

Buenas noches Larry:

Las imágenes adjuntas a este e-mail muestran las áreas de decoloración (manchas) que están visibles en la geomembrana que está colocada actualmente contigua a la zona de la malla en las áreas 175, 176, 180 y 181 de la cuadrícula. Estas manchas ocurrieron debajo de la cubierta cuando se estaban extrayendo temporalmente de ese lugar parte de la tubería de drenaje a presión y otras infraestructuras para gases y líquidos para instalar la cubierta geosintética a principios de mayo. Mientras que el sistema estuvo temporalmente fuera de línea para instalar la cubierta, los gases y líquidos se movieron hacia arriba verticalmente y produjeron manchas en la cubierta desde abajo. La cubierta contuvo los gases y líquidos. En respuesta, el 14 y el 15 de mayo Chiquita cortó una parte del revestimiento de geomembrana, instaló una tubería horizontal perforada de acero inoxidable de 8 pies en el suelo que corre paralelo a la malla y pasó aproximadamente 120 pies de tubería con un elevador, para aspirar los lixiviados de esa área. Chiquita después volvió a instalar el revestimiento sobre la parte de arriba de esta área y lavó el revestimiento a presión. Las manchas quedaron en el revestimiento lavado. Hemos hecho que se inspeccione el revestimiento y estamos seguros de que ni las manchas ni las reparaciones impactaron la integridad del revestimiento. No obstante, continuamos inspeccionando esta zona a diario. Chiquita además continúa instalando otros pozos verticales de extracción de biogás e infraestructura relacionada para gases y líquidos, según la Orden Estipulada, para recoger y transportar el biogás a las antorchas y los lixiviados a los tanques, incluyendo la instalación de colectores de biogás en la superficie debajo del revestimiento de geomembrana.

Atentamente,

**Nicole Ward**

**Gerente Asistente del Distrito**

Oficina del Vertedero de Chiquita

Canyon: (661) 257-3655

Celular: (661) 425-4619



**WASTE CONNECTIONS**  
*Connect with the Future*

---

**De:** Nicole Ward

**Enviado:** Lunes 17 de junio de 2024 a la 8:17 AM

**Para:** Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Jones, Art <AJones@scsengineers.com>; Christopher Fear <Christopher.Fear@WasteConnections.com>

**Cc:** Gerardo Vergara <gvergara@aqmd.gov>; Christina Ojeda <cojeda@aqmd.gov>; Amanda Sanders <asanders@aqmd.gov>

**Asunto:** Asunto: INSPECCIÓN DEL SITIO DEL 12 DE JUNIO - ÁREAS DE DECOLORACIÓN VISIBLES EN LA GEOMEMBRANA

Buenos días Larry:

Voy a trabajar sobre esta solicitud y volveré a ponerme en contacto con usted.

Atentamente ,

**Nicole Ward**

**Gerente Asistente del Distrito**

Oficina del Vertedero de Chiquita

Canyon: (661) 257-3655

Celular: (661) 425-4619



**WASTE CONNECTIONS**  
*Connect with the Future*

**De:** Larry Israel <[lisrael@aqmd.gov](mailto:lisrael@aqmd.gov)>

**Enviado:** Sábado 15 de junio de 2024 a la 7:49 AM

**Para:** Nicole Ward <[nicole.ward@wasteconnections.com](mailto:nicole.ward@wasteconnections.com)>

**Cc:** Gerardo Vergara <[gvergara@aqmd.gov](mailto:gvergara@aqmd.gov)>; Christina Ojeda <[cojeda@aqmd.gov](mailto:cojeda@aqmd.gov)>; Amanda Sanders <[asanders@aqmd.gov](mailto:asanders@aqmd.gov)>

**Asunto:** INSPECCIÓN DEL SITIO DEL 12 DE JUNIO - ÁREAS DE DECOLORACIÓN VISIBLES EN LA GEOMEMBRANA

Buenos días Nicole:

Como les he mencionado a usted y al personal de SCS en la visita al sitio del miércoles pasado, ¿me podría proporcionar algunas fotografías de las varias zonas de decoloración (manchas marrones) que están visibles en la geomembrana que están colocadas actualmente contiguas a la zona de la malla (áreas de la pendiente superior orientada hacia el oeste). Esto se plantó durante la reunión del CAC del martes y también fue observado por el Inspector Gerardo Vergara y mientras estaba estacionado sobre la Calle Chiquito Canyon al sur de Val Verde. También una explicación de por qué podría estar ocurriendo esta decoloración o manchado. Gracias, le deseo un muy buen fin de semana.

Larry Israel





